

Contrato	Sede	Ticket	Sistema
Edificio Torre Norte	Torre Norte · Cra. 15 # 93-60, Bogotá	#1284	CCTV
Técnico	Llegada	Salida	Estado final
Andrés Ramírez	21/10/2026, 9:05 a. m.	21/10/2026, 10:40 a. m.	Funcionando

Reporte de la avería

La cámara del parqueadero no muestra imagen en el DVR.


Estado de los equipos

Conector BNC oxidado y fuente de 12 V con salida inestable.


Actividad realizada

Se reemplazan el conector BNC y la fuente de 12 V. Se verifica imagen en el DVR y grabación continua durante 15 minutos.

Fotos de antes



Fotos de después



Recibe a satisfacción

MARTHA ORTEGA · ADMINISTRADORA

Calificación

Servicio: Excelente

Presentación del técnico: Bueno

Observaciones

Se recomienda revisar las demás fuentes del sótano 1.